

KSt/Est
eXperten.Extra
"INFO/OPTIONEN"

SELF \2\2\3\content\optionen.txt
Änderung 14 Nov 2003

Thema :: Version/Options.Texte in WARTUNG>INFO

- o Options-Texte zeigen die eingebauten Optionen im entsprechenden EPROM an
- o dazu auswählen: WARTUNG>INFO
- o mit der <LINKS> Taste die Optionstabelle durchgehen
- o pro zeile wird eine Option angezeigt

"589/SIL",	Firmennorm/Sicherheitslichtgitter
"593.3/BRU",	Bremsüberwachung
"595.21/BRAFALL",	Spezial Brandfall
"601/FW-13.100",	FW 13.100 Schweiz
"611.2/AUS.FW",	Australien/Fw (Eastern Standard) (klemme 217)
"611.3/AUS.FW",	27 Jan 2003 (io-port-8)
"616/VER/2.2",	gegenseitige Anfahrtverriegelung
"620/IO-216",	Sonderprogramm
"622.5",	Dynahyd
"622.6",	Dynahyd (ab 3.70.18)
"629.5/LSU",	LSU nach EN 81
"631/AWI",	AWI Platinen Ansteuerung
"631.2/AWI",	AWI Platinen Ansteuerung (Version 2)
"633.4/USV",	Notsenkfahrt
"634/SA1 Mot.N.",	Motornachlauf bei SA1 Antrieben
"635/Orba",	Sondergruppe
"636/hk.fw",	Hongkong Feuerwehr
"636.4/HKFM",	NEU 21 Dec 2000
"636.5/HKFM",	NEU 2 Nov 2001
"637/NEV",	Notevakuierung
"637.3/NEV",	Notevakuierung (3.70.18, 22.03.02)
"638.2/SiLiGi-UMG",	Firmennorm/Sicherheitslichtgitter
"639/MLR",	Sonderprom/Selbstfahrer
"640/ZETASYN",	Antrieb ZETASYN
"641/DATUM...\0",	Mitsubishi Unterstützung auf Kl.221
"643/KB-194",	Testeinbau
"644/NH-TEST",	Testeinbau
"645/0 Drucksp",	Beringer Druckspeicher Treiber
"646/Winter",	Winterbetrieb/mit i/o-port verknüpfung
"646.2/Winter",	Winterbetrieb/mit i/o-port verknüpfung
"647/DC981241",	DE HAAN/Kühl GmbH, DC981241
"647.2/DC000567",	LM Zanzerl DC000567
"647.4/DC001078",	LM Zanzerl DC001078
"648.0/PARK.FLAG",	OTIS/Erfurt (Lessau/DC97689)
"649/EVAK-100",	CH/Evakuierung
"650/MAK",	Eprom enthält KEINE LIK (MAK)
"651/DYN_L",	TEST für Loher (Fehlervermutung)
"653/FW.TURDR",	TRA.Fw "Türdrücker.AUF immer freigeben"
"657/SU-2.0"	Schützüberwachung (Vers. 2.0)
"657.3/SU",	13 Mar 2003
"657.4/SU",	14 Apr 2003
"658.1/DC011372",	HAISCH/DC011372
"663.1/TA-136"	Ereignis Suche
"664.1/FW/F"	Feuerwehr/Frankfurt

"664.2/FW.F"	Feuerwehr/Frankfurt
"665.1/136CNT"	ta-136/anfahrt-wiederholung
"666.1/Beringer.kurz"	BERINGER
"667.1/ch/sch"	Prio-I/Impuls und Haltezeit Sonderprom/ch
"668.1/par-6"	Hydr./LIK Problem
"669.1/su-verz"	SU-VERZ bis 10 sek
"677.2/B-FILTER"	Bündig-Signal Filter
"ka.2002",	ende marke
"trebla",	ende marke
"c(1991-2003)"	ende marke